

## DESCIALBO SOTTARCO D'INGRESSO CONDOMINIO VIA RUFFINI 9 MILANO

Il plafone del sottarco d'ingresso del condominio di via Ruffini si presenta con varie ridipinture differenti.

Il primo strato visibile è una tempera stesa a due mani.

Lo strato sottostante è costituito da un colore nero a base minerale che risulta molto lacunoso facendo vedere lo strato biancastro di tinta minerale che serviva da fondo.

In ultimo lo strato originale presenta pochi lacerti di colore nero su base oca.

Lo stato di conservazione del secondo strato quello più presente è molto compromesso in quanto distaccato in gran parte dallo strato originale.



Prima del descialbo



Durante il descialbo



Descialbo campione

Se si volesse mantenere il secondo strato si dovrà terminare il descialbo della rimanente parte, consolidare lo strato pittorico, stuccare le lacune ed equilibrare il tutto con colore nero in quanto non vi sono presenti elementi decorativi ma si presume fosse tutto in tinta unica nera.

1 dicembre 2015