

INTERVENTO DI RESTAURO BASSORILIEVO CORTILE CONDOMINIO VIA RUFFINI 9

Bassorilievo firmato Fraccaroli 1837 in marmo di Carrara ancorato ad un muro nel secondo cortile del condominio di via Ruffini 9.

L'elemento lapideo si presentava ricoperto da deposito coerente, schizzi di vernice e ife vegetali ancorate ad esso. Gli elementi metallici di fissaggio ossidandosi hanno alterato la cromia del marmo limitrofo.



Prima del restauro



Impacco di carbonato d'ammonio al 10% su cotone per 10 minuti



Strati sovrapposti



Rimozione meccanica a bisturi dei vari strati sovrapposti ed abbassamento delle macchie d'ossido



Dopo la pulitura



Impacco su carta velina di sepiolite ed acqua deionizzata per l'estrazione dei Sali d'ammonio



Stuccatura con 2p. polvere di marmo Carrara 1p. calce idraulica NHL3,5



Dopo il restauro